

## ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

### 1. Σκούτερ εξισορρόπησης (Hoverboard) κινεζικής προέλευσης.

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 22, Αρ. Ειδοποίησης A12/00778/21

Η μπαταρία δεν έχει διάταξη για να παρακολουθείται η θερμοκρασία των στοιχείων της και επομένως μπορεί να υπερθερμανθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης και να αναφλεγεί. Το προϊόν μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και ο χρήστης να υποστεί εγκαύματα. Επιπλέον, τα καλώδια ρεύματος είναι τοποθετημένα σε ασάλινο σωλήνα με αιχμηρές ακμές και στις δύο άκρες. Κατά τη διάρκεια της ζωής του προϊόντος, η μόνωση των καλωδίων του ρεύματος μπορεί να υποστεί βλάβη από τις αιχμηρές άκρες προκαλώντας βραχυκύκλωμα στον συσσωρευτή (μπαταρία) και πιθανή πρόκληση έκρηξης κατά τη χρήση. Ως αποτέλεσμα, ο χρήστης μπορεί να χάσει τον έλεγχο, να πέσει από το σκούτερ και να υποστεί τραυματισμούς. Το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις των σχετικών ευρωπαϊκών προτύπων EN 60335 και EN 62133.



### 2. Γρύλος αγροκτήματος (rack-and-pinion) κινεζικής προέλευσης.

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 22, Αρ. Ειδοποίησης A12/00781/21

Ο γρύλος δεν είναι επαρκώς ανθεκτικός να ανυψώνει ή να χαμηλώνει ορθά το φορτίο. Κατά συνέπεια, το φορτίο μπορεί να πέσει ανεξέλεγκτα και να προκαλέσει τραυματισμούς στο χρήστη. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της

Ευρωπαϊκής οδηγίας για τα μηχανήματα και του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου EN 1494.




### 3. Ηλεκτρικό σκούτερ κινεζικής προέλευσης.

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 22, Αρ. Ειδοποίησης A12/00776/21

Η μπαταρία δεν έχει διάταξη για να παρακολουθείται η θερμοκρασία των στοιχείων της και επομένως μπορεί να υπερθερμανθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης και να αναφλεγεί. Το προϊόν μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και ο χρήστης να υποστεί εγκαύματα. Επιπλέον, η μηχανική αντοχή της κολώνας διεύθυνσης είναι ανεπαρκής και μπορεί να παραμορφωθεί ή να σπάσει κατά τη χρήση. Ως αποτέλεσμα, ο χρήστης μπορεί να χάσει τον έλεγχο, να πέσει από το σκούτερ και να τραυματιστεί. Το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις των σχετικών ευρωπαϊκών προτύπων EN 62133-2 και EN 71-1.







#### 4. Ηλεκτρικό σκούτερ κινεζικής προέλευσης.

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 22, Αρ. Ειδοποίησης A12/00777/21

Η μπαταρία δεν έχει διάταξη για να παρακολουθείται η θερμοκρασία των στοιχείων της και επομένως μπορεί να υπερθερμανθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης και να αναφλεγεί. Το προϊόν μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και ο χρήστης να υποστεί εγκαύματα. Επιπλέον, το άκρο της χειρολαβής του σκούτερ έχει μικρότερη διάμετρο από ότι απαιτείται και ως εκ τούτου τα χέρια του χρήστη μπορεί να γλιστρήσουν προς τα έξω ενώ ο χρήστης οδηγεί το σκούτερ. Επιπλέον, η διάμετρος των οπών ασφάλισης του τιμονιού είναι μεγαλύτερη από την απαιτούμενη τιμή με αποτέλεσμα να σχηματίζονται αιχμηρά άκρα που μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμούς στα δάκτυλα. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής οδηγίας για τα μηχανήματα και των σχετικών ευρωπαϊκών προτύπων EN 62133-2 και EN 71-1.







## ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

### 1. Προστατευτική μάσκα τουρκικής προέλευσης.

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 22, Αρ. Ειδοποίησης A12/00756/21

Η συγκράτηση σωματιδίων από τη μάσκα είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή  $\leq 85\%$ ). Κατά συνέπεια, υπερβολική ποσότητα σωματιδίων ή μικροοργανισμών μπορεί να περάσει από τη μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης ακόμη και εάν συνδυαστεί με πρόσθετα μέτρα προστασίας. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας.





## 2. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης.

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 22, Αρ. Ειδοποίησης A12/00768/21

Η συγκράτηση σωματιδίων από τη μάσκα είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή  $\leq 65\%$ ). Κατά συνέπεια, υπερβολική ποσότητα σωματιδίων ή μικροοργανισμών μπορεί να περάσει από τη μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης ακόμη και εάν συνδυαστεί με πρόσθετα μέτρα προστασίας. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας.



## 3. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης.

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 22, Αρ. Ειδοποίησης A12/00769/21


Η συγκράτηση σωματιδίων από τη μάσκα είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή  $\leq 32$  %). Κατά συνέπεια, υπερβολική ποσότητα σωματιδίων ή μικροοργανισμών μπορεί να περάσει από τη μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης ακόμη και εάν συνδυαστεί με πρόσθετα μέτρα προστασίας. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας.



#### 4. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης.

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 22, Αρ. Ειδοποίησης A12/00770/21

Η συγκράτηση σωματιδίων από τη μάσκα είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή  $\leq 32$  %). Κατά συνέπεια, υπερβολική ποσότητα σωματιδίων ή μικροοργανισμών μπορεί να περάσει από τη μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης ακόμη και εάν συνδυαστεί με πρόσθετα μέτρα προστασίας. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας.








## 5. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης.

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 22, Αρ. Ειδοποίησης A12/00771/21

Η συγκράτηση σωματιδίων από τη μάσκα είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή  $\leq 78$  %). Κατά συνέπεια, υπερβολική ποσότητα σωματιδίων ή μικροοργανισμών μπορεί να περάσει από τη μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης ακόμη και εάν συνδυαστεί με πρόσθετα μέτρα προστασίας. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας.



## 5. Προστατευτική μάσκα άγνωστης προέλευσης.

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 22, Αρ. Ειδοποίησης A12/00779/21

Η συγκράτηση σωματιδίων από τη μάσκα είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή  $\leq 73$  %). Επιπλέον, η μάσκα δεν ταιριάζει σωστά στο πρόσωπο του χρήστη. Κατά συνέπεια, υπερβολική ποσότητα σωματιδίων ή μικροοργανισμών μπορεί να περάσει από τη μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης ακόμη και εάν συνδυαστεί με πρόσθετα μέτρα προστασίας. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας.



## 6. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης.

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 22, Αρ. Ειδοποίησης A12/00785/21

Το προϊόν φέρει σήμανση CE, αλλά δεν έχει πιστοποιηθεί ως προστατευτικός εξοπλισμός από Κοινοποιημένο Οργανισμό. Επιπρόσθετα, η συγκράτηση σωματιδίων από τη μάσκα είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή  $\leq 69\%$ ). Κατά συνέπεια, υπερβολική ποσότητα σωματιδίων ή μικροοργανισμών μπορεί να περάσει από τη μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης ακόμη και εάν συνδυαστεί με πρόσθετα μέτρα προστασίας. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας.

